

8.1

3-fas AM; 6 poler; $f = 50 \text{ Hz}$; $f_r = 1,5 \text{ Hz}$ 8.1*

$$s = ?; \quad n = ?$$

$$f_r = s f \Rightarrow s = \frac{f_r}{f} = \frac{1,5}{50} = 0,03 \quad \underline{s = 3\%}$$

$$n_s = 60 \frac{f}{p} = 60 \cdot \frac{50}{3} = 1000 \text{ rpm}$$

$$p = 3$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \Rightarrow n = n_s (1 - s) = 1000 (1 - 0,03) = 970 \text{ rpm}$$

$$\underline{n = 970 \text{ rpm}}$$

8.28.2*

$$P = 20 \text{ kW} ; U_s = 380 \text{ V} ; f = 50 \text{ Hz} ; n_n = 1440 \text{ rpm}$$

$$P_{\mu} - \text{försummas} \Rightarrow P = P_m \text{ (brutto mek. effekt)}$$

$$P_{\text{cur}} = ?$$

$$s = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s}$$

$$s\omega_s - \omega_s = -\omega$$

$$\omega = (1-s)\omega_s$$

$$P_{\text{cur}} = s P_s \quad (1)$$

$$\frac{P_m}{\omega} = \frac{P_s}{\omega_s} \Rightarrow P_s = P_m \frac{\omega_s}{\omega} = \frac{P_m}{1-s} \quad (2)$$

$$(1) \text{ och } (2) \text{ ger } P_{\text{cur}} = \frac{s}{1-s} P_m$$

$$n_s = 1500 \text{ rpm} \quad (\rightarrow 4 \text{ poler})$$

$$s = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0,04 \Rightarrow s = 4\%$$

$$P_{\text{cur}} = \frac{0,04}{0,96} \cdot 20 = 0,833 \text{ kW}$$

$$\underline{P_{\text{cur}} = 833 \text{ W}}$$

8.38.33-fas AM ; $V_s = 380 \text{ V}$; $f = 50 \text{ Hz}$; 6 poler

$$I_s = 35 \text{ A} ; P_s = 18,5 \text{ kW} ; R_s = 0,12 \Omega / \text{fas}$$

$$P_{\text{Fes}} = 400 \text{ W} ; P_{\mu} = 380 \text{ W} ; n = 960 \text{ rpm}$$

a) $P = ?$

$$n_s = 1000 \text{ rpm} \quad (p=3)$$

$$P_{\delta} = P_s - P_{\text{cus}} - P_{\text{Fes}} = P_s - 3R_s I_s^2 - P_{\text{Fes}} =$$

$$= 18500 - 3 \cdot 0,12 \cdot 35^2 - 400 = 17659 \text{ W}$$

$$s = \frac{1000 - 960}{1000} = 0,04 \quad (4\%)$$

$$P_m = P_{\delta} - P_{\text{cur}} = P_{\delta} - sP_{\delta} = (1-s)P_{\delta}$$

$$P_m = (1 - 0,04) \cdot 17659 = 16953 \text{ W}$$

$$P = P_m - P_{\mu} = 16953 - 380 = 16573 \text{ W}$$

$$\underline{P = 16,6 \text{ kW}}$$

b) $\eta = ?$

$$\eta = \frac{P}{P_s} = \frac{16573}{18500} = 0,896 \quad \underline{\eta = 89,6\%}$$

$$\text{alt. } P_{\text{förl}} = P_{\text{cus}} + P_{\text{Fes}} + \underbrace{sP_{\delta}}_{P_{\text{cur}}} + P_{\mu} = 1927 \text{ W}$$

$$\eta = 1 - \frac{P_{\text{förl}}}{P_s} = \text{som ovan}$$

c) $T = ?$

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{16573 \cdot 30}{\pi \cdot 960} = 164,85 \text{ Nm}$$

$$\underline{T = 165 \text{ Nm}}$$

8.4

3-fas AM; $P_n = 7,5 \text{ kW}$; $U_s = 380 \text{ V}$; $f = 50 \text{ Hz}$;

$n_n = 1425 \text{ rpm}$; $P_\mu = 210 \text{ W}$; $P_{\text{cuss}} + P_{\text{Fes}} = 550 \text{ W}$

$P_s = ?$; $\eta = ?$

$$P_s = P_{\text{förl}} + P$$

$$P_{\text{förl}} = P_{\text{cuss}} + P_{\text{Fes}} + P_{\text{cur}} + P_\mu$$

$$P_{\text{cur}} = s P_s \quad ; \quad P_m = P_s - P_{\text{cur}}$$

$$P_m = (1-s) P_s \quad \Rightarrow \quad P_s = \frac{P_m}{1-s}$$

$$P_m = P + P_\mu = 7500 + 210 = 7710 \text{ W}$$

$$s = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0,05 \quad (5\%)$$

$$P_s = \frac{7710}{1-0,05} = 8116 \text{ W}$$

$$P_{\text{cur}} = 0,05 \cdot 8116 = 406 \text{ W}$$

$$P_{\text{förl}} = 550 + 406 + 210 = 1166 \text{ W}$$

$$\underline{\underline{P_s = 7500 + 1166 = 8666 \text{ W}}}$$

$$\eta = \frac{7500}{8666} = 0,86,55 \quad \underline{\underline{\eta = 86,55\%}}$$

8.5 3-fas AM

8.5*

$$P_n = 0,35 \text{ kW}; U_s = 220 \text{ V}; f = 50 \text{ Hz};$$

[liten motor] $\Rightarrow \eta = 0,65; \cos \varphi = 0,76; 2 \text{ poler}$

$$R_s = 5,7 \, \Omega / \text{fas}; P_{\text{Fes}} = 45 \text{ W}; P_{\mu} = 20 \text{ W}$$

$$n_n = ?; T_n = ?$$

$$\eta = \frac{P_n}{P_s} \Rightarrow P_s = \frac{P_n}{\eta} = \frac{350}{0,65} = 538,5 \text{ W}$$

$$P_s = \sqrt{3} U_s I_s \cos \varphi \Rightarrow I_s = \frac{P_s}{\sqrt{3} U_s \cos \varphi} = \frac{538,5}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 0,76} = 1,86 \text{ A}$$

$$P_{\text{cus}} = 3 R_s I_s^2 = 3 \cdot 5,7 \cdot 1,86^2 = 59,1 \text{ W}$$

$$P_{\delta} = P_s - P_{\text{cus}} - P_{\text{Fes}} = 538,5 - 59,1 - 45 = 434,4 \text{ W}$$

$$P_{\delta} = P_n + P_{\mu} + P_{\text{cur}}$$

$$P_{\text{cur}} = 434,4 - 350 - 20 = 64,4 \text{ W}$$

$$P_{\text{cur}} = s P_{\delta} \Rightarrow s = \frac{P_{\text{cur}}}{P_{\delta}} = 0,148 \text{ (14,8\%)} \quad [\text{liten motor}]$$

$$n_s = 60 \cdot \frac{50}{1} = 3000 \text{ rpm}$$

$$s = \frac{n_s - n_n}{n_s} \Rightarrow \underline{n_n = n_s (1-s) = 3000 (1-0,148) = 2556 \text{ rpm}}$$

$$\underline{T_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{P_n \cdot 30}{\pi n_n} = \frac{350 \cdot 30}{\pi \cdot 2556} = 1,31 \text{ Nm}}$$

8.63-fas AM; $f = 50 \text{ Hz}$; $P = 120 \text{ kW}$ 8.6* $U_{sn} = 3,3 \text{ kV}$; $I_{sn} = 28,5 \text{ A}$; $\cos \varphi = 0,82$; $n_n = 575 \text{ rpm}$ P_{μ} - försummas; $R_s = 1,05 \Omega/\text{fas}$

Start

 $I_{\text{start}} = 160 \text{ A}$; $P_{\text{start}} = 230 \text{ kW}$ a) $T_{\text{start}} = ?$ Vid start gäller: $s = 1$; $P = 0$ P_{μ} - försummas $\rightarrow P_m = 0$

$$P_m = P_s (1-s)$$

$$\Rightarrow P_s = P_s + P_{\text{cus}}$$

även P_{res} kan försummas

$$T_{\text{start}} = \frac{P_s}{\omega_s}; \quad [P_s = P_{\text{cus}}]$$

$$P_{\text{cus}} = 3 R_s I_{\text{start}}^2 = 3 \cdot 1,05 \cdot 160^2 = 80,64 \text{ kW}$$

extra jämför med P_{cus} vid märkdrift: $P_{\text{cus}} = 3 \cdot 1,05 \cdot 28,5^2 = 2,56 \text{ kW}$
 $(I_{\text{start}}/I_{sn} = 5,6)$ 31,5 ggr!

$$P_s = P_{\text{start}} - P_{\text{cus}} = 230 - 80,64 = 149,36 \text{ kW}$$


 $n_s = 600 \text{ rpm}$ $p = ?$

$$T_{\text{start}} = \frac{149,360}{\frac{2\pi \cdot 600}{60}} = 2377 \text{ Nm} \approx \underline{\underline{2380 \text{ Nm}}}$$

b)


$$P_n = \omega_n T_n \Rightarrow T_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{120 \cdot 10^3}{\frac{2\pi \cdot 575}{60}} = 1993 \text{ Nm}$$

$$\frac{T_{\text{start}}}{T_n} = \frac{2377}{1993} = \underline{\underline{1,19}}$$

8.78.7*3-fas AM; $f = 50 \text{ Hz}$; 4 poler

Vid start $s = 1$; R_{Fe} och X_m kan försummas
 då $Z_m \gg Z'_r$

Förenkla schema:



$$X_k = X_{sg} + X'_{rg} = 2 \Omega/\text{fas}$$

$$|I_{\text{start}}| = \frac{V_{sf}}{\sqrt{(R_s + R'_r)^2 + X_k^2}} = \frac{380/\sqrt{3}}{\sqrt{0.7^2 + 2^2}} = 103.54 \text{ A}$$

Antag $P_{\mu} = 0 \Rightarrow T_m = T_n$ $n_s = 1500 \text{ rpm}$

$$\begin{aligned} T_{\text{start}} &= \frac{1}{\omega_s} P_{s_{\text{start}}} = \frac{1}{\omega_s} \frac{P_{\text{cur}}}{s} = \frac{1}{\omega_s} P_{\text{cur}} = \frac{1}{\omega_s} 3 R'_r I_{\text{start}}^2 = \\ &= \frac{3 \cdot 0.35 \cdot 103.54^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60}} = \underline{\underline{71.60 \text{ Nm}}} \end{aligned}$$


8.88.8*3-fas AM; 6 poler; $P_n = 15 \text{ kW}$; $n_n = 970 \text{ rpm}$ R_s och R_{re} - försummas

$$X_{st} = 0,8 \, \Omega/\text{fas} ; X'_{rs} = 0,65 \, \Omega/\text{fas} ; R'_r = \frac{0,19}{0,35} \, \Omega/\text{fas}$$

$$X_m = 13,4 \, \Omega/\text{fas}$$

a) $U_s = 400 \text{ V}$; $I_o = ?$ - tomgång :

$$s \approx 0 \Rightarrow \left| \frac{R'_r}{s} \right| \gg |X_m| \Rightarrow I'_r \approx 0 \Rightarrow I_s = I_o$$



$$U_{sf} = I_o j(X_{st} + X_m)$$

$$I_o = \frac{400/\sqrt{3} \angle 0^\circ}{(13,4 + 0,8) \angle 90^\circ} = \underline{\underline{16,26 \angle -90^\circ \text{ A}}}$$

b) $I_s = ?$ vid fullast

$$s = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1000 - 970}{1000} = 0,03$$

$$\frac{R'_r}{s} = \frac{0,19}{0,03} = 6,33 \, \Omega/\text{fas}$$

$$\begin{aligned} Z &= jX_{st} + \frac{jX_m \left(\frac{R'_r}{s} + jX'_{rs} \right)}{jX_m + jX'_{rs} + \frac{R'_r}{s}} = j0,8 + \frac{j13,4(6,33 + j0,35)}{6,33 + j14,05} = \\ &= j0,8 + \frac{13,4 \angle 90^\circ \cdot 6,36 \angle 5,86^\circ}{15,41 \angle 65,75^\circ} = j0,8 + 5,53 \angle 30,11^\circ = \\ &= j0,8 + 4,78 + j2,77 = 4,78 + j3,57 = \underline{\underline{5,97 \angle 36,75^\circ \, \Omega/\text{fas}}} \end{aligned}$$

$$I_s = \frac{U_{sf}}{Z} = \frac{400/\sqrt{3} \angle 0^\circ}{5,97 \angle 36,75^\circ} = \underline{\underline{38,68 \angle -36,75^\circ \text{ A}}}$$

$$\cos \varphi = 0,8$$

8.93-fas AM ; 4 poler ; $f = 50 \text{ Hz}$ 8.9*

Fall a) $T_a = 70 \text{ Nm}$; $n_a = 1480 \text{ rpm}$

$$s_a = \frac{1500 - 1480}{1500} = \frac{20}{1500}$$

Fall b) $T_b = ?$; $n_b = 1455 \text{ rpm}$

$$s_b = \frac{1500 - 1455}{1500} = \frac{45}{1500}$$

$$T = k \cdot s$$

$$\frac{T_b}{T_a} = \frac{s_b}{s_a} \Rightarrow T_b = 70 \cdot \frac{45}{20} = 157,5 \text{ Nm}$$

$$P_b = \omega_b T_b = \frac{2\pi \cdot 1455}{60} \cdot 157,5 = \underline{\underline{24000 \text{ W}}}$$

$$P_{\text{cur}} = s P_g = s \omega_s T$$

Fall a) $P_{\text{cura}} = s_a \omega_s T_a$

Fall b) $P_{\text{curb}} = s_b \omega_s T_b$

$$\frac{P_{\text{cura}}}{P_{\text{curb}}} = \frac{20 \cdot 70}{45 \cdot 157,5} \approx \underline{\underline{0,2}} \quad (0,1975) \quad 5,06$$

$$\frac{s_b}{s_a} = 2,25$$

$$\frac{P_{\text{curb}}}{P_{\text{cura}}} = 2,25^2 = 5,06$$

8.10

3 fas AM

$$T_{\text{start}} = 12 \text{ Nm} \quad \text{vid direktstart} \quad (\Delta)$$

$$10\% \text{ sp. fall} \quad Y/\Delta \text{-start} \quad T_{\text{stY}} = ?$$

$$T = k \cdot U_s^2 \cdot s \quad \text{vid start} \quad s = 1$$

$$T_{\text{st}\Delta} = 12 \text{ Nm} \quad \text{vid} \quad U_s = U_\Delta$$

$$T_{\text{stY}} = ? \quad U_s = \frac{U_\Delta}{\sqrt{3}} \cdot 0,9$$

$$\frac{T_{\text{stY}}}{T_{\text{st}\Delta}} = \frac{\left(\frac{U_\Delta}{\sqrt{3}} \cdot 0,9\right)^2}{U_\Delta^2} = \frac{0,81}{3} = 0,27$$

$$\underline{\underline{T_{\text{stY}} = 0,27 \cdot 12 = 3,24 \text{ Nm}}}$$

8.10

8.11

3-fas AM ; 50 Hz

$s = 5\%$

$n_{\text{läst}} = 900 \div 1200 \text{ rpm}$

8.11*/1

a) Välj $n_s = 1000 \text{ rpm} \rightarrow 6 \text{ poler}$

b) Vid märkdrift av AM gäller $s = 0,05 = \frac{1000 - n}{1000}$

$\Rightarrow n = 950 \text{ rpm}$

Vid $n = 950 \text{ rpm}$ fås ur diagram


$T_{\text{läst}} = 1 + 950 \cdot 0,02 = 20 \text{ Nm}$

$P = \omega T \Rightarrow P = \frac{2\pi \cdot 950}{60} \cdot 20 \approx 1990 \text{ W}$

$\Rightarrow \text{välj } P_n = 2,2 \text{ kW}$

c) $P_n = 2,2 \text{ kW} ; n = 950 \text{ rpm} \Rightarrow$

$\Rightarrow T = \frac{2200}{\frac{2\pi \cdot 950}{60}} = 22,1 \text{ Nm}$

Vid $n = n_s = 1000 \text{ rpm}$ är $T = 0$ 

$$\begin{cases} y - y_0 = k(x - x_0) \\ k = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \end{cases}$$

Momentlinjens ekv. mellan 950 och 1000 rpm

$$T - 0 = \frac{22,1 - 0}{950 - 1000} (n - 1000)$$

$$T = \frac{22,1}{50} (1000 - n)$$

8.118.11/2

d) Skärningspunkten:

$$\begin{cases} T = \frac{22,1}{50} (1000 - n) \\ T = 1 + n \cdot 0,02 \end{cases}$$

$$22,1 (1000 - n) = 50 (1 + 0,02n)$$

$$22100 - 22,1n = 50 + n$$

$$23,1n = 22050$$


$$\underline{\underline{n = 954,55 \text{ rpm}}}$$

$$T = 1 + 954,55 \cdot 0,02 = 20,09$$

$$\underline{\underline{P = \omega T = \frac{2\pi \cdot 954,55}{60} \cdot 20,09 = 2008 \text{ W}}}$$

8.128.12*

3-fas AM; $P_n = 4 \text{ kW}$; $U_{sn} = 400 \text{ V}$; $n_n = 1446 \text{ rpm}$;
 $\cos \varphi = 0,76$; $I_{sn} = 8,6 \text{ A}$; $\eta = 91\%$




a)

$$Q = \sqrt{3} U_{sn} I_{sn} \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 8,6 \cdot \sin 40,54^\circ = \underline{\underline{3872 \text{ VAR}}}$$

b) Vid tomgång är s m. litet $\approx 0 \Rightarrow \frac{R'_r}{s} \rightarrow \text{stort}$

Ekr. schemat då:



$$Q = 3 \frac{U_{sf}^2}{(X_{s0} + X_m)} = 3 \frac{\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{46,5} = \underline{\underline{3439 \text{ VAR}}}$$

Om man tar hänsyn till R_s får man $Q = 3435 \text{ VAR}$.

Obs! Liten skillnad mellan driften vid märklast och tomgång – magnetiseringsström behövs

8.13

3-fas AM ; 4 poler ; $P_n = 55 \text{ kW}$; $V_{sn} = 400 \text{ V}$;
 $n_n = 1450 \text{ rpm}$.

$T_{\text{belastning}} = 350 \text{ Nm}$ oberoende av n

a) $n_b = ?$; $P = ?$; $P_{\text{cur}} = ?$

För AM inom arbetsområdet gäller $T = k \cdot V_s^2 \cdot s$



$$T_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{55 \cdot 10^3}{\frac{2\pi \cdot 1450}{60}} = 362,2 \text{ Nm}$$

$$s_n = \frac{1500 - 1450}{1500} = \frac{1}{30}$$

$$T = \frac{362,2 - 0}{-50} (4 - 1500)$$

$$\therefore 362,2 = k V_s^2 \frac{1}{30}$$

Aktuell belastning $T_b = 350 \text{ Nm}$

$$350 = k V_s^2 s_b$$

$$\frac{350}{362,2} = \frac{k V_s^2 \cdot s_b}{k V_s^2 \frac{1}{30}} \Rightarrow s_b = 0,0322$$

$$0,0322 = \frac{1500 - n_b}{1500} \Rightarrow \underline{\underline{n_b = 1451,7 \text{ rpm}}}$$

$$\underline{\underline{P}} = \omega T = \frac{\pi \cdot 1451,7}{30} \cdot 350 = \underline{\underline{53208 \text{ W}}}$$

om P_{μ} - försummas :

$$P_{\text{cur}} = s P_s = s \omega_s T$$

$$\underline{\underline{P_{\text{cur}}}} = 0,0322 \cdot \frac{\pi \cdot 1500}{30} \cdot 350 = \underline{\underline{1770 \text{ W}}}$$

8.138.13/2

$$b) \quad n_b = ? ; \quad P = ? ; \quad P_{\text{cur}} = ? \quad \text{on } U_s = 360 \text{ V}$$

$$s_b' = \left(\frac{400}{360} \right)^2 \cdot 0,0322 = 0,0398 \quad (3,98\%)$$

$$0,0398 = \frac{1500 - n_b'}{1500} \Rightarrow \underline{\underline{n_b' = 1440,3 \text{ rpm}}}$$

$$\underline{\underline{P' = \frac{\pi \cdot 1440,3}{30} \cdot 350 = 52790 \text{ W}}}$$

$$\underline{\underline{P_{\text{cur}}' = s \omega_s T = 0,0398 \cdot \frac{\pi \cdot 1500}{30} \cdot 350 = 2188 \text{ W}}}$$

$$\text{eller } P_{\text{cur}}' = P_{\text{cur}} \cdot \frac{3,98}{3,22} = 1770 \cdot \frac{3,98}{3,22} = 2188 \text{ W}$$

$$c) \quad s \nearrow \quad P_{\text{cur}} \nearrow$$

8.14

3-fas AM; 6 poler ; $P_n = 0,37 \text{ kW}$; $U_{sn} = 400 \text{ V}$; $f = 50 \text{ Hz}$
 $n_n = 920 \text{ rpm}$

Varvtalsstyrning med frekvensomriktare $\rightarrow n'_n = 1150 \text{ rpm}$

$T_n = T'_n$; ϕ - konst

$f' = ?$

Momentkärvaslutning skall vara lika:



$$\frac{T_n}{n_n - n_s} = \frac{T_n}{n'_n - n'_s} \Rightarrow 1150 - n'_s = 920 - 1000$$
$$n'_s = 1230 \text{ rpm}$$

$$n'_s = 60 \frac{f'}{p} [\text{rpm}] ; p = 3$$

$$\underline{\underline{f' = \frac{p \cdot n'_s}{60} = \frac{3 \cdot 1230}{60} = 61,5 \text{ Hz}}}$$

Obs! för ϕ - konst måste U_s ökas till ca 490V
(klarar maskinen det?)